




210

$Tr\ 50\times 5-7H/7f$
ГОСТ 9484-81

1 2 3 4 5 6 7

$\phi 50\ H7/g6$



1. Размеры для спровод.
2. Сопряжение всех деталей должно обеспечивать перемещение кулачка (моз. №2) вдоль паза без подклинивания и люфтов.

[illegible]