



Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» открытое акционерное общество
(НПО «ЭЛСИБ» ОАО) по проектированию, изготовлению и ремонту
генераторов и крупных электрических машин

ПРИКАЗ

«16» 12 2014 г.

№ 677

г. Новосибирск

О назначении ответственных за проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников по результатам специальной оценки условий труда на 762 рабочих местах НПО «ЭЛСИБ» ОАО в 2014г.

В соответствии с приказом № 653 от 28.11.2014 г. «Об утверждении результатов проведения специальной оценки условий труда в 2014г.» и согласованием комиссией по специальной оценке условий труда «Плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников НПО «ЭЛСИБ» ОАО на 2015-2018г.»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «План мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников НПО «ЭЛСИБ» ОАО на 2015-2018г.г.» (далее План) по результатам специальной оценки условий труда на 762-х рабочих местах в 2014 г.
2. Ответственным за выполнение мероприятий по Плану представлять отчеты о их выполнении в письменном (служебной запиской) и электронном виде начальнику УОТПБиЭ.

Срок - до 10 числа месяца,
следующего за отчетным
кварталом

3. Начальнику УОТПБиЭ Панишеву В.А. по окончании квартала представлять сводный отчет о выполнении плана по улучшению условий и охраны труда работников директору по персоналу и оргразвитию Гринчук Е.Л.

Срок - до 15 числа месяца,
следующего за отчетным
кварталом

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника УОТПБиЭ Панишева В.А.
5. Канцелярии настоящий приказ довести до директоров по направлениям деятельности, руководителя СТЦ, начальника УОТПБиЭ, начальника отдела труда и мотивации.

Генеральный директор

Д.А.Безмельницын

Приложение
 УТВЕРЖДАЮ:
 Генеральный директор
 Д.А.Безмельничкин
 «16» _____ 2014г.

План мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников НПО «ЭЛСИБ» ОАО на 2015-2018 гг.

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Ответственный за выполнение	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5		6
Техническая дирекция						
<i>Подразделения генерального конструктора</i>						
<i>Отдел исследований</i>						
32000128А. Инженер-исследователь (карты №152, №153)	Освещение: Увеличить количество светильников в комнате №4, пролет №5 ИК над испытательным стендом.	Увеличение искусственной освещенности	2015	Управление главного энергетика	Главный энергетик	
<i>Подразделения главного технолога</i>						
<i>Отдел технологического обеспечения инструментального производства</i>						
32000164. Инженер-технолог (1 категории) (карта №210)	Освещение: Увеличить количество светильников в комнате №36а ИК	Увеличение искусственной освещенности	2015	Управление главного энергетика	Главный энергетик	
Дирекция по производству						
<i>Отдел технической подготовки производства</i>						
<i>Группа учета, хранения и выдачи оснастки и инструмента</i>						
32000257. Кладовщик (карта №2028)	Освещение: Увеличить уровень искусственного освещения в кабинете (ГК, пролет №6, комната №34), на складе №034 над 2 пролетом.	Увеличение искусственной освещенности	2015	Управление главного энергетика	Главный энергетик	
32000258. Кладовщик (карта №394)	Освещение: Увеличить уровень искусственного освещения в кабинете (ГК, пролет №6, комната №34), на складе №034 над 2 пролетом.	Увеличение искусственной освещенности	2015	Управление главного энергетика	Главный энергетик	
32000259. Кладовщик (карта №395)	Освещение: Увеличить уровень искусственного освещения в кабинете (ГК, пролет №6, комната №34), на складе №034 над 2 пролетом.	Увеличение искусственной освещенности	2015	Управление главного энергетика	Главный энергетик	

32000260. Кладовщик (карта №397)	Освещение: Увеличить уровень искусственного освещения в кабинете (ГК, пролет №6, комната №34), на складе №034 над 2 пролетом.	Увеличение искусственной освещенности	2015	Управление главного энергетика	Главный энергетик
32000261. Кладовщик (карта №398)	Освещение: Увеличить уровень искусственного освещения в комнате №89, склад №035 (ГК, пролет №12)	Увеличение искусственной освещенности	2015	Управление главного энергетика	Главный энергетик
32000262. Кладовщик (карта №399)	Освещение: Увеличить уровень искусственного освещения в кладовой оснастки и инструмента (склад №65, шиферный), на холодном складе №605.	Увеличение искусственной освещенности	2018	Управление главного энергетика	Главный энергетик
32000263. Кладовщик (карта №1021)	Освещение: Увеличить уровень искусственного освещения на складах №082, №083(ОК)	Увеличение искусственной освещенности	2015	Управление главного энергетика	Главный энергетик
<i>Инструментальное производство</i>					
32000274. Старший кладовщик (карта №1020)	Освещение: Увеличить уровень искусственного освещения в ПК №220 (Инструментальный корпус, пролет №1) над стеллажами и на складе резины (Инструментальный корпус, пролет №2, ПК №22)	Увеличение искусственной освещенности	2018	Управление главного энергетика	Главный энергетик
<i>Участок режущего и мерительного инструмента</i>					
32000278. Фрезеровщик (карта №1081)	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Защита от воздействия производственных факторов	постоянно	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник ИП
<i>Заготовительное производство</i>					
32000289. Кладовщик (карта №1317)	Освещение: Увеличить уровень искусственного освещения в кабинете (ГК, комната №80), на складе №05 (пролет ЦШ)	Увеличение искусственной освещенности	2018	Управление главного энергетика	Главный энергетик
32000290. Старший кладовщик (карта №442)	Освещение: Увеличить уровень искусственного освещения в кабинете, пролете ЦШ, складе №01 (ГК, пролет №3) над рабочим столом.	Увеличение искусственной освещенности	2016	Управление главного энергетика	Главный энергетик
<i>Участок механической обработки</i>					
<i>Участок гальваники / Участок заливки и механической обработки вкладышей и изоляторов</i>					
32000302. Мастер участка (Мастер гальванического участка) (карта №705)	Освещение: Увеличить уровень искусственного освещения в кабинете (ГК, комната №1866)	Увеличение искусственной освещенности	2015	Управление главного энергетика	Главный энергетик

катушек и изоляционных деталей электрических машин и аппаратов (карта №805)	режимы труда и отдыха	трудового процесса	производству	участка
<i>Сборочное производство</i>				
32000324. Кладовщик (Кладовщик-комплектовщик) (карта №821)	Освещение: Увеличить уровень искусственного освещения в комнате №177 (ГК, пролет №10)	Увеличение искусственной освещенности	2016	Главный энергетик
32000325. Комплектовщик изделий и инструмента (карта №829)	Освещение: Увеличить уровень искусственного освещения в комнате №5 (ГК, участок упаковки)	Увеличение искусственной освещенности	2016	Главный энергетик
32000326. Комплектовщик изделий и инструмента (карта №830)	Освещение: Увеличить уровень искусственного освещения в комнате №3 (ГК, участок упаковки)	Увеличение искусственной освещенности	2016	Главный энергетик
32000327. Кладовщик (карта №823)	Освещение: Увеличить уровень искусственного освещения в кабинете, на складе (ГК, пролет АБ, комната №148), складе №10 (ГК, пролет №10)	Увеличение искусственной освещенности	2017	Главный энергетик
32000328. Кладовщик (карта №827)	Освещение: Увеличить уровень искусственного освещения в кабинете и на складе (ГК, участок упаковки, комната №6)	Увеличение искусственной освещенности	2016	Главный энергетик
<i>Участок сборки гидрогенераторов, ремонта двигателей</i>				
<i>Участок малярной отделки</i>				
32000329. Маляр (карта №869)	Химический: Для защиты органов дыхания использовать респиратор	Защита от воздействия вредных производственных факторов	постоянно	Начальник СП
32000330. Маляр (карта №870)	Химический: Для защиты органов дыхания использовать респиратор	Защита от воздействия вредных производственных факторов	постоянно	Начальник СП
32000331. Маляр (карта №871)	Химический: Для защиты органов дыхания использовать респиратор	Защита от воздействия вредных производственных факторов	постоянно	Начальник СП
<i>Участок упаковки</i>				
32000332. Маляр (карта №1001)	Химический: Для защиты органов дыхания использовать респиратор	Защита от воздействия вредных производственных факторов	ПОСТОЯННО	Начальник СП

	№60,63,68 (над рабочим столом) и складе №66 (ГК, пролет №7)	освещенности					
32000363. Кладовщик (карта №1197)	Освещение: Увеличить уровень искусственного освещения в кабинете (ГК, пролет №6, комната №217) и на складе хранения и выдачи СИЗ	Увеличение искусственной освещенности	2015	Управление главного энергетика	Главный энергетик		
<i>Группа материальных потоков производственных кладовых</i>							
32000364. Кладовщик (карта №1577)	Освещение: Увеличить уровень искусственного освещения в ПК №22 (ИК, пролет №1), ПК №22 (ИК, пролет №2, склад резины), на складе (ИК, 3 пролет, комната №80)	Увеличение искусственной освещенности	2018	Управление главного энергетика	Главный энергетик		
32000365. Кладовщик (карта №440)	Освещение: Увеличить уровень искусственного освещения в кабинете (ГК, комната №80).	Увеличение искусственной освещенности	2015	Управление главного энергетика	Главный энергетик		
32000366. Кладовщик (карта №824)	Освещение: Увеличить уровень искусственного освещения на складе (ГК, пролет АБ, комната №148), складе №10 (ГК, пролет №10)	Увеличение искусственной освещенности	2015	Управление главного энергетика	Главный энергетик		
<i>Дирекция по надзору и контролю качества</i>							
<i>Управление по качеству</i>							
<i>Испытательный центр</i>							
32000393. Начальник отдела (Начальник испытательного центра) (карта №1230)	Освещение: Увеличить уровень искусственного освещения над испытательными стендами (ГК, испытательный центр). Использовать переносные фонари.	Увеличение искусственной освещенности	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по надзору и контролю качества	Начальник ИЦ		
32000394. Ведущий инженер по наладке и испытаниям (карта №1231)	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Защита от воздействия производственных факторов	постоянно	Дирекция по закупкам Дирекция по надзору и контролю качества	Начальник ИЦ		
	Освещение: Увеличить уровень искусственного освещения над испытательными стендами (ГК, испытательный центр). Использовать переносные фонари.	Увеличение искусственной освещенности	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по надзору и контролю качества	Начальник ИЦ		
32000395. Ведущий инженер по наладке и испытаниям (карта №1232)	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Защита от воздействия производственных факторов	постоянно	Дирекция по закупкам Дирекция по надзору и контролю качества	Начальник ИЦ		
	Освещение: Увеличить уровень искусственного освещения над	Увеличение искусственной освещенности	2015	Дирекция по закупкам	Начальник ИЦ		

	испытательными стендами (ГК, испытательный центр) Использовать переносные фонари.	освещенности	освещенности	защита от воздействия производственных факторов	Дирекция по надзору и контролю качества	
32000396. Ведущий инженер по наладке и испытаниям (карта №1233)	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Увеличение искусственной освещенности	Защита от воздействия производственных факторов	постоянно	Дирекция по закупкам Дирекция по надзору и контролю качества	Начальник ИЦ
32000397. Ведущий инженер по наладке и испытаниям (карта №1234)	Освещение: Увеличить уровень искусственного освещения над испытательными стендами (ГК, испытательный центр) Использовать переносные фонари.	Увеличение искусственной освещенности	Защита от воздействия производственных факторов	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по надзору и контролю качества	Начальник ИЦ
32000398. Инженер по наладке и испытаниям (1 категории) (карта №1235)	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Увеличение искусственной освещенности	Защита от воздействия производственных факторов	постоянно	Дирекция по закупкам Дирекция по надзору и контролю качества	Начальник ИЦ
32000399. Инженер по наладке и испытаниям (2 категории) (карта №1236)	Освещение: Увеличить уровень искусственного освещения над испытательными стендами (ГК, испытательный центр) Использовать переносные фонари.	Увеличение искусственной освещенности	Увеличение искусственной освещенности	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по надзору и контролю качества	Начальник ИЦ
32000400. Ведущий инженер по наладке и испытаниям (карта №1238)	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Увеличение искусственной освещенности	Защита от воздействия производственных факторов	постоянно	Дирекция по закупкам Дирекция по надзору и контролю качества	Начальник ИЦ
32000401. Инженер по наладке и испытаниям (карта №1243)	Освещение: Увеличить уровень искусственного освещения над	Увеличение искусственной освещенности	Защита от воздействия производственных факторов	постоянно	Дирекция по закупкам Дирекция по надзору и контролю качества	Начальник ИЦ

	испытательными стендами (ГК, испытательный центр) Использовать переносные фонари.	освещенности	постоянно	Дирекция по надзору и контролю качества	Начальник ИЦ
32000402. Ведущий инженер по ремонту (карта №1239)	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Защита от воздействия производственных факторов	постоянно	Дирекция по закупкам Дирекция по надзору и контролю качества	Начальник ИЦ
32000403. Ведущий инженер-энергетик (карта №1241)	Освещение: Увеличить уровень искусственного освещения над испытательными стендами (ГК, испытательный центр) Использовать переносные фонари.	Увеличение искусственной освещенности	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по надзору и контролю качества	Начальник ИЦ
32000404. Энергетик (разгонно-балансировочных станков) (карта №1242)	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Защита от воздействия производственных факторов	постоянно	Дирекция по закупкам Дирекция по надзору и контролю качества	Начальник ИЦ
	Освещение: Увеличить уровень искусственного освещения над испытательными стендами (ГК, испытательный центр) Использовать переносные фонари.	Увеличение искусственной освещенности	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по надзору и контролю качества	Начальник ИЦ
32000404. Энергетик (разгонно-балансировочных станков) (карта №1242)	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Защита от воздействия производственных факторов	постоянно	Дирекция по закупкам Дирекция по надзору и контролю качества	Начальник ИЦ
	Освещение: Увеличить уровень искусственного освещения в РБС (маслохозяйство) (ГК, испытательный центр)	Увеличение искусственной освещенности	2018	Управление главного энергетика	Главный энергетик
<i>Метрологическая служба</i>	Освещение: Увеличить уровень искусственного освещения в комнате №42 (ГК)	Увеличение искусственной освещенности	2015	Управление главного энергетика	Главный энергетик
<i>Лаборатория теплотехнических измерений</i>	Освещение: Увеличить количество светильников над рабочим столом (комната №95, Западные бытовки ГК)	Увеличение искусственной освещенности	2015	Управление главного энергетика	Главный энергетик
32000411. Ведущий инженер по метрологии (карта №1588)	Освещение: Увеличить уровень искусственного освещения на складе №242 (ГК, пролет АБ)	Увеличение искусственной освещенности	2015	Управление главного энергетика	Главный энергетик
<i>Сервисно-технический центр</i>					
<i>Управление главного механика</i>					
32000435. Кладовщик (карта №1316)					
<i>Монтажно-вентиляционный участок</i>					

32000447. Мастер участка (карта №1423) <i>Управление главного энергетика</i>	Освещение: Увеличить уровень искусственного освещения в кабинете №66 (ГК, пролет №10)	Увеличение искусственной освещенности	2015	Управление главного энергетика	Главный энергетик
32000458. Кладовщик (карта №1504) <i>Управление жизнеобеспечения</i>	Освещение: Увеличить уровень искусственного освещения в комнате №49 (ГК, пролет ЦШ)	Увеличение искусственной освещенности	2015	Управление главного энергетика	Главный энергетик
<i>Автотранспортная служба</i>					
32000467. Водитель погрузчика (карта №1820)	Вибрация(общ): Осуществлять постоянный контроль за состоянием средств виброизоляции (сидений, подвески, рессор, амортизаторов)	Снижение вибрации	1 раз в квартал	Сервисно-технический центр	Начальник автотранспортной службы
32000468. Водитель погрузчика (карта №1821)	Шум: Проверить состояние средств шумоизоляции кабины, двигателя трактора-погрузчика. Применять средства защиты органов слуха	Защита от воздействия производственных факторов.	1 раз в квартал	Сервисно-технический центр	Начальник автотранспортной службы
	Вибрация(общ): Осуществлять постоянный контроль за состоянием средств виброизоляции (сидений, подвески, рессор, амортизаторов)	Снижение вибрации	1 раз в квартал	Сервисно-технический центр	Начальник автотранспортной службы
32000469. Слесарь по ремонту автомобилей (карта №1829)	Освещение: Увеличить уровень искусственного освещения в боксе №1.	Увеличение искусственной освещенности	2018	Управление главного энергетика	Главный энергетик
	Оценка СИЗ: Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ в соответствии с типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ	2015	Дирекция по закупкам Сервисно-технический центр	Начальник автотранспортной службы
32000470. Водитель автомобиля (Сокоп-мини) (карта №839)	Вибрация(общ): Осуществлять постоянный контроль за состоянием средств виброизоляции (сидений, подвески, рессор, амортизаторов)	Снижение вибрации	1 раз в квартал	Сервисно-технический центр	Начальник автотранспортной службы
32000471. Водитель автомобиля (Сокоп-мини) (карта №1506) <i>Хозяйственный отдел</i>	Вибрация(общ): Осуществлять постоянный контроль за состоянием средств виброизоляции (сидений, подвески, рессор, амортизаторов)	Снижение вибрации	1 раз в квартал	Сервисно-технический центр	Начальник автотранспортной службы
32000476. Стропальщик (карта №1188) <i>Дирекция по персоналу и организации</i>	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Сервисно-технический центр	Начальник автотранспортной службы
<i>Административный отдел</i>					

32000583. Референт (Референт-переводчик) (карта №1786)	Освещенность: Предусмотреть установку дополнительного светильника для увеличения искусственной освещенности на рабочем столе во время работы со словарями и текстами, набранными мелким шрифтом.	Увеличение искусственной освещенности	2015	Управление главного энергетика	Главный энергетик
<i>Дирекция по производству</i>					
<i>Инструментальное производство</i>					
<i>Участок изготовления штампов и пресс-форм</i>					
53000003. Шлифовщик (сухим способом) (карта №1056)	Шум: Применять средства защиты органов слуха - наушники акустической эффективностью SNR 20	Защита от воздействия производственных факторов	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник ИП
53000004. Шлифовщик (сухим способом) (карта №1057)	Шум: Применять средства защиты органов слуха - наушники акустической эффективностью SNR 20	Защита от воздействия производственных факторов	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник ИП
	Установить лампы другой мощности для увеличения комбинированной освещенности рабочей поверхности на станках №04044, №04100	Увеличение искусственной освещенности	2015	Управление главного энергетика	Начальник ИП
53000005. Шлифовщик (сухим способом) (карта №1058)	Шум: Применять средства защиты органов слуха - наушники акустической эффективностью SNR 20	Защита от воздействия производственных факторов	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник ИП
53000006. Шлифовщик (сухим способом) (карта №1059)	Шум: Применять средства защиты органов слуха - наушники акустической эффективностью SNR 20	Защита от воздействия производственных факторов	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник ИП
	Освещение: Улучшить качество комбинированной освещенности рабочей поверхности, установить лампы другой мощности на станке.	Улучшение качества освещения	2016	Управление главного механика	Главный механик
53000007. Шлифовщик (сухим способом) (карта №1060)	Шум: Применять средства защиты органов слуха - наушники акустической эффективностью SNR 20	Защита от воздействия производственных факторов	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник ИП
53000008. Шлифовщик (сухим способом) (карта №1061)	Шум: Применять средства защиты органов слуха - наушники акустической эффективностью SNR 20	Защита от воздействия производственных факторов	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник ИП
53000009. Фрезеровщик (карта №1062)	Шум: Применять средства защиты органов слуха - наушники акустической	Защита от воздействия	2015	Дирекция по закупкам	Начальник ИП

	эффективностью SNR 20	производственных факторов	2015	Дирекция по производству	
53000010. Фрезеровщик (карта №1063)	Шум: Применять средства защиты органов слуха - наушники акустической эффективностью SNR 20	Защита от воздействия производственных факторов	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник ИП
	Установить лампы другой мощности для увеличения комбинированной освещенности рабочей поверхности на станке №03420	Увеличение искусственной освещенности	2016	Управление главного механика	Главный механик
53000011. Фрезеровщик (карта №1064)	Шум: Применять средства защиты органов слуха - наушники акустической эффективностью SNR 20	Защита от воздействия производственных факторов	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник ИП
53000012. Фрезеровщик (карта №1065)	Шум: Применять средства защиты органов слуха - наушники акустической эффективностью SNR 20	Защита от воздействия производственных факторов	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник ИП
53000013. Фрезеровщик (карта №1066)	Шум: Применять средства защиты органов слуха - наушники акустической эффективностью SNR 20	Защита от воздействия производственных факторов	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник ИП
<i>Участок резящего и мерительного инструмента</i>					
53000014. Термист на установках ТВЧ (карта №1078)	Для снижения воздействия уровня теплового облучения соблюдать рациональные режимы труда и отдыха при работе на установке ТВЧ	Снижение негативного воздействия фактора	2015	Управление по охране труда, промышленной безопасности и экологии Дирекция по производству	Начальник ИП
53000015. Фрезеровщик (карта №1083)	Шум: Применять средства защиты органов слуха - наушники акустической эффективностью SNR 20	Защита от воздействия производственных факторов	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник ИП
53000016. Фрезеровщик (карта №1084)	Шум: Применять средства защиты органов слуха - наушники акустической эффективностью SNR 20	Защита от воздействия производственных факторов	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник ИП
53000017. Заточник (карта №1092)	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Защита от воздействия производственных факторов	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник ИП
53000018. Шлифовщик (сухим	Шум: Применять средства защиты	Защита от воздействия производственных факторов	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник ИП

способом) (карта №1095)	органов слуха - наушники акустической эффективности SNR 20	воздействия производственных факторов		закупкам Дирекция по производству		
<i>Участок слесарно-сборочный</i>						
53000019. Электрогазосварщик (карта №1106)	Шум: Применять средства защиты органов слуха - наушники акустической эффективности SNR 20	Защита от воздействия производственных факторов	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник ИП	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2018	Управление Главного механика	Главный механик	
53000020. Электрогазосварщик (карта №1107)	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2018	Управление Главного механика	Главный механик	
	Шум: Применять средства защиты органов слуха - наушники акустической эффективности SNR 20	Защита от воздействия производственных факторов	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник ИП	
	Увеличить количество светильников на сварочном посту Инструментального корпуса, пролет №2.	Увеличение искусственной освещенности	2015	Управление главного энергетика	Главный энергетик	
53000021. Слесарь механосборочных работ (карта №1118)	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2018	Управление Главного механика	Главный механик	
	Шум: Применять средства защиты органов слуха - наушники акустической эффективности SNR 20	Защита от воздействия производственных факторов	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник ИП	
	Установить лампы другой мощности для увеличения комбинированной освещенности рабочей поверхности на станке №03755	Увеличение искусственной освещенности	2016	Управление главного механика	Главный механик	
<i>Участок механической обработки</i>						
53000022. Токарь (карта №1136)	Шум: Применять средства защиты органов слуха - наушники акустической эффективности SNR 20	Защита от воздействия производственных факторов	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник ИП	

53000024. Фрезеровщик (карта №1142)	Шум: Применять средства защиты органов слуха - наушники акустической эффективности SNR 20	Защита от воздействия производственных факторов	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник ИП
53000026. Фрезеровщик (карта №1144)	Шум: Применять средства защиты органов слуха - наушники акустической эффективности SNR 20	Защита от воздействия производственных факторов	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник ИП
<i>Участок изготовления инструмента II порядка</i>					
53000027. Шлифовщик (сухим способом) (карта №1009)	Шум: Применять средства защиты органов слуха - наушники акустической эффективности SNR 20	Защита от воздействия производственных факторов	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник ИП
<i>Заготовительное производство</i>					
53000028. Наладчик автоматов и полуавтоматов (карта №443)	Шум: Применять средства защиты органов слуха - наушники акустической эффективности SNR 20	Защита от воздействия производственных факторов	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник ЗП
53000029. Аппаратчик очистки сточных вод (карта №444)	Установить лампы другой мощности для увеличения комбинированной освещенности рабочей поверхности при работе на револьверных станках	Увеличение искусственной освещенности	2016	Управление главного механика	Главный механик
53000030. Стропальщик (карта №401)	Увеличить количество светильников в помещении очистки сточных вод (ГК)	Увеличение искусственной освещенности	2016	Управление главного энергетика	Главный энергетик
53000031. Стропальщик (карта №450)	Для защиты органов дыхания использовать респиратор.	Защита от вредных производственных факторов	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник ЗП
53000032. Стропальщик (карта №450)	Для защиты органов дыхания использовать респиратор.	Защита от вредных производственных факторов	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник ЗП
<i>Участок заготовок, сборки-сварки металлоконструкций и литья</i>					
<i>Сварочный участок</i>					
53000032. Обрубщик (карта №568)	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Защита от воздействия производственных факторов	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник ЗП
	Тяжесть: Соблюдать рациональные	Снижение тяжести	2015	Дирекция по	Начальник ЗП

режимы труда и отдыха		трудового процесса	производству		
Участок механической обработки					
Участок крупно-механической обработки m/2, g/2					
53000033. Токарь-карусельщик (карта №638)	Шум: Применять средства защиты органов слуха - наушники акустической эффективности SNR 20	Защита от воздействия производственных факторов	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник ЗП
53000034. Токарь-расточник (карта №651)	Шум: Применять средства защиты органов слуха - наушники акустической эффективности SNR 20	Защита от воздействия производственных факторов	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник ЗП
	Увеличить количество светильников на участке в пролете №6 Главного корпуса. Установить лампы другой мощности для увеличения комбинированной освещенности рабочей поверхности на станке.	Увеличение искусственной освещенности.	2016	Управление главного энергетика	Главный энергетик
53000035. Токарь-расточник (карта №653)	Увеличить количество светильников на участке в пролете №6 Главного корпуса.	Увеличение искусственной освещенности.	2016	Управление главного механика	Главный механик
	Установить лампы другой мощности для увеличения комбинированной освещенности рабочей поверхности на станке.	Увеличение искусственной освещенности.	2016	Управление главного энергетика	Главный энергетик
53000037. Токарь-расточник (карта №655)	Увеличить количество светильников на участке в пролете №6 Главного корпуса.	Увеличение искусственной освещенности.	2016	Управление главного механика	Главный механик
	Установить лампы другой мощности для увеличения комбинированной освещенности рабочей поверхности на станке.	Увеличение искусственной освещенности.	2016	Управление главного энергетика	Главный энергетик
53000038. Токарь-расточник (карта №656)	Шум: Применять средства защиты органов слуха - наушники акустической эффективности SNR 20	Защита от воздействия производственных факторов	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник ЗП
	Увеличить количество светильников на участке в пролете №6 Главного корпуса. Установить лампы другой мощности для увеличения комбинированной освещенности рабочей поверхности на станке.	Увеличение искусственной освещенности. Увеличение искусственной освещенности.	2016	Управление главного энергетика	Главный энергетик

53000039. Токарь-расточник (карта №657)	Шум: Применять средства защиты органов слуха - наушники акустической эффективности SNR 20	Защита от воздействия производственных факторов	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник ЗП
	Увеличить количество светильников на участке в пролете №6 Главного корпуса. Установить лампы другой мощности для увеличения комбинированной освещенности рабочей поверхности на станке.	Увеличение искусственной освещенности.	2016	Управление главного энергетика	Главный энергетик
53000040. Фрезеровщик (карта №659)	Шум: Применять средства защиты органов слуха - наушники акустической эффективности SNR 20	Защита от воздействия производственных факторов	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник ЗП
	Улучшить комбинированную освещенность рабочей поверхности на станках №03478, №03474, №03332, №03333, установить лампы другой мощности.	Увеличение искусственной освещенности	2016	Управление главного механика	Главный механик
53000041. Фрезеровщик (карта №661)	Шум: Применять средства защиты органов слуха - наушники акустической эффективности SNR 20	Защита от воздействия производственных факторов	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник ЗП
	Шум: Применять средства защиты органов слуха - наушники акустической эффективности SNR 20	Защита от воздействия производственных факторов	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник ЗП
53000042. Фрезеровщик (карта №662)	Шум: Применять средства защиты органов слуха - наушники акустической эффективности SNR 20	Защита от воздействия производственных факторов	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник ЗП
	Шум: Применять средства защиты органов слуха - наушники акустической эффективности SNR 20	Защита от воздействия производственных факторов	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник ЗП
53000043. Фрезеровщик (карта №663)	Шум: Применять средства защиты органов слуха - наушники акустической эффективности SNR 20	Защита от воздействия производственных факторов	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник ЗП
	Шум: Применять средства защиты органов слуха - наушники акустической эффективности SNR 20	Защита от воздействия производственных факторов	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник ЗП
53000044. Сверловщик (карта №667)	Увеличить количество светильников на участке в пролете №5 Главного корпуса.	Увеличение искусственной освещенности	2015	Управление главного энергетика	Главный энергетик
	Шум: Применять средства защиты органов слуха - наушники акустической эффективности SNR 20	Защита от воздействия производственных факторов	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник ЗП
53000045. Сверловщик (карта №668)	Увеличить количество светильников на	Увеличение	2016	Управление главного	Главный
	Шум: Применять средства защиты органов слуха - наушники акустической эффективности SNR 20	Увеличение искусственной освещенности	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник ЗП
	Увеличить количество светильников на	Увеличение	2016	Управление главного	Главный

	участке в пролете №5 Главного корпуса.	искусственной освещенности.		энергетика	энергетик	
	Установить лампы другой мощности для увеличения комбинированной освещенности рабочей поверхности на станке №03810.	Увеличение искусственной освещенности.	2016	Управление главного механика	Главный механик	
53000046. Сверловщик (карта №669)	Шум: Применять средства защиты органов слуха - наушники акустической эффективности SNR 20	Защита от воздействия производственных факторов	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник ЗП	
	Установить лампы другой мощности для увеличения комбинированной освещенности рабочей поверхности на станке №03664.	Увеличение искусственной освещенности.	2016	Управление главного механика	Главный механик	
53000047. Сверловщик (карта №672)	Шум: Применять средства защиты органов слуха - наушники акустической эффективности SNR 20	Защита от воздействия производственных факторов	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник ЗП	
	Увеличить количество светильников в пролете №5 Главного корпуса.	Увеличение искусственной освещенности.	2016	Управление главного энергетика	Главный энергетик	
	Установить лампы другой мощности для увеличения комбинированной освещенности рабочей поверхности на станке №03720	Увеличение искусственной освещенности.	2016	Управление главного механика	Главный механик	
53000048. Разметчик (карта №686)	Освещение: Увеличить количество светильников в пролете №5 Главного корпуса. При работе на разметочном столе предусмотреть установку дополнительного светильника для увеличения комбинированной освещенности рабочей поверхности.	Увеличение искусственной освещенности.	2015	Управление главного энергетика	Главный энергетик	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2015	Дирекция по производству	Начальник ЗП	
<i>Участок крупно-механической обработки КЭМ</i>						
53000049. Токарь-расточник (карта №687)	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Защита от воздействия производственных факторов	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник ЗП	
	Установить лампы другой мощности для увеличения комбинированной освещенности рабочей поверхности на станке.	Увеличение искусственной освещенности	2016	Управление главного механика	Главный механик	

53000051. Токарь (карта №692)	Увеличить количество светильников в пролете №11 Главного корпуса.	Увеличение искусственной освещенности	2015	Управление главного энергетика	Главный энергетик
	Улучшить комбинированную освещенность рабочей поверхности у станка №02493, установить лампы другой мощности.	Увеличение искусственной освещенности	2016	Управление главного механика	Главный механик
53000052. Токарь (карта №693)	Шум: Применять средства защиты органов слуха - наушники акустической эффективности SNR 20	Защита от воздействия производственных факторов	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник ЗП
	Увеличить количество светильников в пролете №11 Главного корпуса.	Увеличение искусственной освещенности	2015	Управление главного энергетика	Главный энергетик
53000053. Токарь (карта №694)	Улучшить комбинированную освещенность рабочей поверхности у станка №02377, установить лампы другой мощности.	Увеличение искусственной освещенности	2016	Управление главного механика	Главный механик
	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Защита от воздействия производственных факторов	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник ЗП
<i>Участок программной обработки на станках ЧПУ</i>					
53000055. Оператор станков с программным управлением (карта №636)	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Защита от воздействия производственных факторов	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник ЗП
	Освещение: Увеличить уровень искусственного освещения на участке программной обработки на станках ЧПУ (ГК, пролет №5) с использованием переносных фонарей.	Увеличение искусственной освещенности	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник ЗП
53000056. Оператор станков с программным управлением (карта №675)	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Защита от воздействия производственных факторов	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник ЗП
	Освещение: Увеличить уровень искусственного освещения на участке программной обработки на станках ЧПУ (ГК, пролет №5) с использованием переносных фонарей.	Увеличение искусственной освещенности	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник ЗП
<i>Участок варки смол и лаков</i>					
53000057. Токарь (бабит.) (карта	Шум: Применять средства защиты	Защита от	2015	Дирекция по	Начальник ЗП

№731)	органов слуха - наушники акустической эффективности SNR 20	воздействия производственных факторов		закупкам Дирекция по производству	
53000058. Фрезеровщик (бабит.) (карта №733)	Шум: Применять средства защиты органов слуха - наушники акустической эффективностью SNR 20	Защита от воздействия производственных факторов	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник ЗП
53000059. Токарь (бабит.) (карта №756)	Шум: Применять средства защиты органов слуха - наушники акустической эффективностью SNR 20	Защита от воздействия производственных факторов	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник ЗП
<i>Сборочное производство</i>					
53000065. Шлифовщик (карта №837)	Шум: Применять средства защиты органов слуха - наушники акустической эффективностью SNR 20	Защита от воздействия производственных факторов	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник СП
53000066. Стропальщик (карта №840)	Химический. Для защиты органов дыхания использовать респиратор	Защита от воздействия вредных производственных факторов	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник СП
53000067. Стропальщик (карта №841)	Химический. Для защиты органов дыхания использовать респиратор	Защита от воздействия вредных производственных факторов	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник СП
<i>Участок железосборки статоров</i>					
53000070. Сборщик электрических машин и аппаратов (карта №912)	Химический. Для защиты органов дыхания использовать респиратор	Защита от воздействия вредных факторов	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник СП
53000071. Сборщик электрических машин и аппаратов (карта №916)	Шум: Применять средства защиты органов слуха - наушники акустической эффективностью SNR 20	Защита от воздействия производственных факторов	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник СП
	Химический. Для защиты органов дыхания использовать респиратор	Защита от воздействия вредных факторов	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник СП
	Шум: Применять средства защиты органов слуха - наушники акустической эффективностью SNR 20	Защита от воздействия производственных факторов	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник СП

53000072. Сборщик электрических машин и аппаратов (карта №913)	Химический: Для защиты органов дыхания использовать респиратор	Защита от воздействия вредных факторов	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник СП
	Шум: Применять средства защиты органов слуха - наушники акустической эффективности SNR 20	Защита от воздействия вредных производственных факторов	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	
53000073. Электрогазосварщик (карта №917)	Химический: Для защиты органов дыхания использовать респиратор	Защита от воздействия вредных производственных факторов	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник СП
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2015	Дирекция по производству	Начальник СП
53000074. Электрогазосварщик (карта №918)	Химический: Для защиты органов дыхания использовать респиратор	Защита от воздействия вредных производственных факторов	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник СП
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2015	Управление по охране труда, промышленной безопасности и экологии Дирекция по производству	Начальник СП
53000075. Электрогазосварщик (карта №919)	Химический: Для защиты органов дыхания использовать респиратор	Защита от воздействия вредных производственных факторов	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник СП
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2015	Управление по охране труда, промышленной безопасности и экологии Дирекция по производству	Начальник СП
53000076. Электрогазосварщик (карта №920)	Химический: Для защиты органов дыхания использовать респиратор	Защита от воздействия вредных производственных факторов	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник СП

53000080. Обмотчик элементов электрических машин (карта №930)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2015	Управление по охране труда, промышленной безопасности и экологии Дирекция по производству	Начальник СП
	Химический: Для защиты органов дыхания использовать респиратор	Защита от воздействия вредных производственных факторов	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник СП
53000081. Обмотчик элементов электрических машин (карта №932)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2015	Управление по охране труда, промышленной безопасности и экологии Дирекция по производству	Начальник СП
	Химический: Для защиты органов дыхания использовать респиратор	Защита от воздействия вредных производственных факторов	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник СП
53000082А. Изолировщик (карта №921)	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2015	Управление по охране труда, промышленной безопасности и экологии Дирекция по производству	Начальник СП
<i>Роторный участок</i>					
53000087. Сборщик электрических машин и аппаратов (карта №935)	Химический: Для защиты органов дыхания использовать респиратор	Защита от воздействия вредных факторов	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник СП
	Шум: Применять средства защиты органов слуха - наушники акустической эффективностью SNR 20	Защита от воздействия вредных производственных факторов	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник СП
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2015	Управление по охране труда, промышленной безопасности и	Начальник СП

					экологии Дирекция по производству				
53000088. Сборщик электрических машин и аппаратов (карта №936)	Химический: Для защиты органов дыхания использовать респиратор	Защита от воздействия вредных факторов	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник СП				
	Шум: Применять средства защиты органов слуха - наушники акустической эффективности SNR 20	Защита от воздействия производственных факторов	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник СП				
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2015	Управление по охране труда, промышленной безопасности и экологии Дирекция по производству	Начальник СП				
53000089. Сборщик электрических машин и аппаратов (карта №937)	Химический: Для защиты органов дыхания использовать респиратор	Защита от воздействия вредных факторов	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник СП				
	Шум: Применять средства защиты органов слуха - наушники акустической эффективности SNR 20	Защита от воздействия производственных факторов	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник СП				
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2015	Управление по охране труда, промышленной безопасности и экологии Дирекция по производству	Начальник СП				
<i>Участок сборки</i>									
53000090А. Сборщик электрических машин и аппаратов (карта №953)	Химический: Для защиты органов дыхания использовать респиратор	Защита от воздействия вредных факторов	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник СП				
53000092А. Сборщик электрических машин и аппаратов (карта №954)	Химический: Для защиты органов дыхания использовать респиратор	Защита от воздействия вредных факторов	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник СП				
53000094А. Сборщик электрических машин и аппаратов (карта №955)	Химический: Для защиты органов дыхания использовать респиратор	Защита от воздействия вредных факторов	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник СП				

			вредных факторов			Дирекция по производству	
53000096. Сборщик электрических машин и аппаратов (карта №956)	Химический: Для защиты органов дыхания использовать респиратор		Защита от воздействия вредных факторов	2015		Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник СП
53000097А. Сборщик электрических машин и аппаратов (карта №957)	Химический: Для защиты органов дыхания использовать респиратор		Защита от воздействия вредных факторов	2015		Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник СП
53000099А. Сборщик электрических машин и аппаратов (карта №958)	Химический: Для защиты органов дыхания использовать респиратор		Защита от воздействия вредных факторов	2015		Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник СП
53000101. Сборщик электрических машин и аппаратов (карта №952)	Химический: Для защиты органов дыхания использовать респиратор		Защита от воздействия вредных факторов	2015		Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник СП
<i>Участок штамповки, медезаготовительный</i>							
53000102. Старший мастер участка (карта №965)	Освещение: Увеличить уровень искусственного освещения в кабинете (ПК, пролет №8, комната №48)		Увеличение искусственной освещенности	2015		Управление главного энергетика	Главный энергетик
<i>Медезаготовительный участок</i>							
53000103. Слесарь по выводам и обмоткам электрических машин (карта №981)	Усовершенствовать систему вентиляции на ванне для пайки и лужения. Для защиты органов дыхания использовать респиратор.		Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Защита от воздействия вредных производственных факторов.	2018		Управление главного механика Дирекция по производству	Главный механик
	Шум: Применять средства защиты органов слуха - наушники акустической эффективности SNR 20		Защита от воздействия вредных факторов	2015		Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник СП
	Освещение: Увеличить количество светильников на медезаготовительном участке, пролет №9 Главного корпуса Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха		Увеличение искусственной освещенности Снижение тяжести трудового процесса	2018 2015		Управление главного энергетика Дирекция по производству	Главный энергетик Начальник СП
53000104. Слесарь по выводам и обмоткам электрических машин	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции на ванне для пайки и		Снижение концентрации	2018		Управление главного механика	Главный механик

(карта №982)	лужения. Для защиты органов дыхания использовать респиратор.	вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Защита от воздействия вредных производственных факторов.	Дирекция по производству		
	Шум: Применять средства защиты органов слуха - наушники акустической эффективностью SNR 20	Защита от воздействия производственных факторов	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	2015	Начальник СП
	Освещение: Увеличить количество светильников на медезаготовительном участке, пролет №9 Главного корпуса	Увеличение искусственной освещенности	Управление главного энергетика	2018	Главный энергетик
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Управление по охране труда, промышленной безопасности и экологии Дирекция по производству	2015	Начальник СП
53000105. Электрогазосварщик (карта №990)	Химический: Оборудовать рабочее место системой вентиляции. Для защиты органов дыхания использовать респиратор.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Защита от воздействия вредных производственных факторов.	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	2015	Начальник СП
	Шум: Применять средства защиты органов слуха - наушники акустической эффективностью SNR 20	Защита от воздействия производственных факторов	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	2015	Начальник СП
53000106. Электрогазосварщик (карта №991)	Химический: Оборудовать рабочее место системой вентиляции. Для защиты органов дыхания использовать респиратор.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Защита от воздействия вредных производственных факторов.	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	2016	Начальник СП
	Шум: Применять средства защиты	Защита от	Дирекция по	2015	Начальник СП

	органов слуха - наушники акустической эффективностью SNR 20		воздействия производственных факторов		закупкам Дирекция по производству	
Участок сборки гидрогенераторов, ремонт двигателей						
53000107. Руководитель участка (карта №407)	Освещение: Увеличить уровень искусственного освещения в кабинете (ГК, пролет №10, комната №178)	2015	Увеличение искусственной освещенности	2015	Управление главного энергетика	Главный энергетик
Участок ремонта двигателей						
53000108. Мастер участка (карта №857)	Освещение: Увеличить уровень искусственного освещения в кабинете (ГК, пролет №10, комната №182)	2015	Увеличение искусственной освещенности	2015	Управление главного энергетика	Главный энергетик
53000109А. Сборщик электрических машин и аппаратов (карта №946)	Химический: Для защиты органов дыхания использовать респиратор.	2015	Защита от воздействия вредных производственных факторов.	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник СП
	Шум: Применять средства защиты органов слуха - наушники акустической эффективностью SNR 20	2015	Защита от воздействия вредных производственных факторов	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник СП
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	2015	Снижение тяжести трудового процесса	2015	Дирекция по производству	Начальник СП
53000111А. Обмотчик элементов электрических машин (карта №941)	Химический: Для защиты органов дыхания использовать респиратор, установить местную систему вентиляции	2016	Защита от воздействия вредных производственных факторов. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2016	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник СП
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	2015	Снижение тяжести трудового процесса	2015	Дирекция по производству	Начальник СП
53000113А. Обмотчик элементов электрических машин (карта №945)	Химический: Для защиты органов дыхания использовать респиратор, установить местную систему вентиляции	2016	Защита от воздействия вредных производственных факторов. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2016	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник СП

	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	зоны	2015	Дирекция по производству	Начальник СП
53000116. Слесарь по выводам и обмоткам электрических машин (карта №984)	Химический: Для защиты органов дыхания использовать респиратор, установить местную систему вентиляции	Снижение тяжести трудового процесса Защита от воздействия вредных производственных факторов. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2016	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник СП
	Шум: Применять средства защиты органов слуха - наушники акустической эффективности SNR 20	Защита от воздействия вредных производственных факторов	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Начальник СП
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2015	Дирекция по производству	Начальник СП
<i>Участок упаковки</i>					
53000117. Руководитель участка (карта №2042)	Освещение: Увеличить уровень искусственного освещения в кабинете (ГК, пролет АБ, упаковка, комната №8)	Увеличение искусственной освещенности	2018	Управление главного энергетика	Главный энергетик
53000118. Стропальщик (карта №403)	Вибрация(общ): Осуществлять постоянный контроль за состоянием средств виброизоляции (сидений, подвески, рессор, амортизаторов)	Снижение вибрации	2015	Дирекция по производству	Начальник СП
53000119. Стропальщик (Стропальщик-такелажник) (карта №404)	Вибрация(общ): Осуществлять постоянный контроль за состоянием средств виброизоляции (сидений, подвески, рессор, амортизаторов)	Снижение вибрации	2015	Дирекция по производству	Начальник СП
<i>Изоляционно-обмоточное производство</i>					
<i>Участок сборки турбогенераторов</i>					
53000122. Слесарь по выводам и обмоткам электрических машин (карта №987)	Химический: Для защиты органов дыхания использовать респиратор.	Защита от воздействия вредных производственных факторов.	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Руководитель участка ИОП
	Шум: Применять средства защиты органов слуха - наушники акустической эффективности SNR 20	Защита от воздействия вредных производственных факторов	2015	Дирекция по закупкам Дирекция по производству	Руководитель участка ИОП
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2015	Дирекция по	Руководитель

	режимы труда и отдыха	трудового процесса	производству	участка ИОП
<i>Сервисно-технический центр</i>				
<i>Управление главного механика</i>				
<i>Монтажно-вентиляционный участок</i>				
53000123. Электрогазосварщик (карта №1416)	Химический: Оборудовать рабочее место системой вентиляции. Для защиты органов дыхания использовать респиратор.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Защита от воздействия вредных производственных факторов.	2018 Дирекция по развитию, СТЦ	Главный механик
53000124. Электрогазосварщик (карта №1417)	Химический: Оборудовать рабочее место системой вентиляции. Для защиты органов дыхания использовать респиратор.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Защита от воздействия вредных производственных факторов.	2018 Дирекция по развитию, СТЦ	Главный механик
<i>Служба по эксплуатации кранового хозяйства</i>				
53000125. Машинист крана (карта №1460)	Шум: Применять средства защиты органов слуха	Защита от воздействия вредных производственных факторов	2015 Дирекция по закупкам СТЦ	Начальник службы по эксплуатации Кранового хозяйства
<i>Участок ремонта кранового оборудования</i>				
53000126. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (карта №1427)	Освещение: Увеличить уровень искусственного освещения в мастерской	Увеличение искусственной освещенности	2015 Управление главного энергетика	Главный энергетик
53000127. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (карта №1429)	Освещение: Увеличить уровень искусственного освещения в мастерской	Увеличение искусственной освещенности	2015 Управление главного энергетика	Главный энергетик
53000128. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (карта №1430)	Освещение: Увеличить уровень искусственного освещения в мастерской	Увеличение искусственной освещенности	2015 Управление главного энергетика	Главный энергетик
53000129. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (карта №1433)	Освещение: Увеличить уровень искусственного освещения в мастерской	Увеличение искусственной освещенности	2015 Управление главного энергетика	Главный энергетик
53000130. Электромонтер по ремонту	Освещение: Увеличить уровень	Увеличение	2015 Управление главного	Главный

и обслуживанию электрооборудования (карта №1434)	искусственного освещения в мастерской	искусственной освещенности	год	энергетика	энергетик
53000131. Слесарь-ремонтник (карта №1435)	Освещение: Увеличить количество светильников в пролете №7 Главного корпуса. Установить лампы другой мощности для увеличения комбинированной освещенности рабочей поверхности на станке.	Увеличение искусственной освещенности.	2015	Управление главного энергетика	Главный энергетик
53000132. Слесарь-ремонтник (карта №1438)	Освещение: Увеличить количество светильников в пролете №7 Главного корпуса. Установить лампы другой мощности для увеличения комбинированной освещенности рабочей поверхности на станке.	Увеличение искусственной освещенности.	2015	Управление главного энергетика	Главный энергетик
53000133. Электросварщик ручной сварки (карта №1440)	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2018	Управление главного механика	Главный механик
	Освещение: Использовать переносные фонари.	Увеличение искусственной освещенности	2015	Управление главного механика	Начальник службы по эксплуатации Кранового хозяйства
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2015	Управление главного механика	Начальник службы по эксплуатации Кранового хозяйства
	Оценка СИЗ: Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ в соответствии с типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи; завести личные карточки учета СИЗ работников	Обеспечение СИЗ	2015	СТЦ Дирекция по закупкам	Начальник службы по эксплуатации Кранового хозяйства
<i>Ремонтный участок Экспериментального корпуса</i>					
53000134. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (карта №1390)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2015	Управление главного механика	Главный механик
53000135. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (карта №1391)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2015	Управление главного механика	Главный механик